




ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**МАШИНЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ  
АНАЛОГОВЫЕ И АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ**  
**ГОСТ 23335-78, ГОСТ 23336-78**

**Издание официальное**

Цена 5 коп.



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

МАШИНЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ  
И АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ

Обозначения условные графические элементов  
и устройств в схемах моделирования

Analog and analog-digital computers.  
Graphical symbols in simulation circuits

ГОСТ  
23335—78\*

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 октября 1978 г. № 2818 срок введения установлен

с 01.01.80

Настоящий стандарт распространяется на условные графические обозначения элементов описания математического процесса для изображения его на схемах моделирования по ГОСТ 23336—78, применяемые как непосредственно в вычислительной технике, так и в других областях техники.

Стандарт устанавливает общие принципы построения условных графических обозначений, наиболее распространенных в аналоговой и аналого-цифровой вычислительной технике.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. В качестве основы для построения условных графических обозначений аналоговой и аналого-цифровой вычислительной техники должны применяться:

треугольник — для операционного усилителя и линейных блоков (интегрирующий, дифференцирующий, суммирующий и другие решающие усилители);

прямоугольник — для нелинейных блоков (блок нелинейной функции, блок перемножения и др.);

окружность — для пассивных блоков и элементов (блок постоянного коэффициента, элемент перемножения следящей системы и др.);

другие фигуры, более сложные — для обозначений в аналого-цифровой технике.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (сентябрь 1985 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в ноябре 1985 г. (ИУС 2—85)

© Издательство стандартов, 1985

Если требуется уточнить содержание условного графического обозначения, должна использоваться комбинация вышеперечисленных геометрических фигур.

1.2. Для размещения линий входов и выходов относительно условного графического обозначения следует соблюдать следующие основные положения:

линии входов примыкают к левой части поля условного графического обозначения;

линии выходов изображают с правой части поля условного графического обозначения;

линии входов управляющего воздействия примыкают к полю условного графического обозначения снизу;

линии задания начальных значений переменных для интегрирующего усилителя и цепи схемы ограничения усилителей (дополнительная цепь обратной связи) примыкают к полю условного графического обозначения сверху.


1.3. Надписи внутри условных графических обозначений выполняют основным шрифтом по ГОСТ 2.304—81.

При выполнении схем автоматическим способом применяют шрифты, имеющиеся в выходных устройствах ЭВМ.


## 2. ЛИНЕЙНЫЕ БЛОКИ

2.1. Условные графические обозначения линейных блоков должны соответствовать приведенным ниже.

Усилитель операционный




Усилитель суммирующий



Примечание. Число входов определяется внешней схемой.

Усилитель интегрирующий




$P$  — числовое значение начальной величины переменной (в вольтах). При раздельном управлении усилителями:


$Q1$  — сигнал управления входным ключом;

$Q2$  — сигнал управления ключом обратной связи.

## Усилитель дифференцирующий




Усилитель масштабный



Примечание.  $K$  — коэффициент передачи.

## Усилитель операционный с дифференциальным входом




Входная часть усилителя разделяется на две зоны: отрицательную ( $-$ ) и положительную ( $+$ ), соответствующие каналам, изменяющим и не изменяющим знак входного напряжения.

### 3. НЕЛИНЕЙНЫЕ БЛОКИ

3.1. Условные графические обозначения нелинейных блоков должны соответствовать приведенным ниже.

Нелинейный блок




Примечания:

1.  $L$  — идентификатор операции
2. Число входов определяется схемой блока.


**Блок при необходимости указания наличия собственного выходного усилителя**




**Блок без собственного выходного усилителя**



Блок с дифференциальным выходом




Блок переменного запаздывания



Примечания:

1.  $x, q$  — входные переменные ( $q$  — управляющая переменная);
2.  $\tau$  — идентификатор запаздывания.

## Схема ограничения



Примечания:

1.  $e_1, e_2$  — величины напряжения уставки схемы ограничения (в вольтах с соответствующими знаками).

2. Пунктирные линии используются для обозначения примера подключения схемы.

## 4. БЛОКИ ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ


4.1. Условные графические обозначения блоков постоянных и переменных коэффициентов должны соответствовать приведенным ниже.

**Блок постоянного коэффициента:**

с одним входом




с двумя входами



Причение.

$K$  — коэффициент передачи

**Блок переменного коэффициента**




Причание.


$L$  — идентификатор функции времени (например,  $d(t)$ )

**Элемент перемножения следящей системы:**

с одним входом



с двумя входами



Причание:

1.  $L$  — идентификатор функции;  
2. Пунктирной линией обозначена механическая связь.

## 5. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПЕРЕМЕННЫХ

5.1. Условные графические обозначения преобразователей должны соответствовать приведенным ниже.

**Преобразователь**

**Общее обозначение**



Причания:

1.  $L$  — идентификатор операции (например, ЦАП — для цифро-аналогового преобразователя, АЦП — для аналого-цифрового преобразователя).

2. Для аналого-цифрового преобразователя используется только общее обозначение.


**Цифро-аналоговый преобразователь  
при необходимости указания наличия  
собственного выходного усилителя.**



**Цифро-аналоговый преобразователь  
без собственного усилителя**




**Цифро-аналоговый преобразователь,  
выполняющий операцию умножения  
входной величины на цифровой код**




**Примечание.**  $x$ ,  $q$  — входные  
переменные ( $x$  — аналоговая,  $q$  —  
цифровая управляющая перемен-  
ные).

**Преобразователь следящей системы**




**Примечание.** Пунктирной ли-  
нией обозначена механическая связь.

**Ключ**




**Примечание.**  $Q$  — управ-  
ляющая величина.

**Компаратор:**  
с одним выходом



с двумя выходами




**Примечание.** Число входов  
определяется либо внешней схемой,  
либо схемой блока.

## 6. РАЗМЕРЫ УСЛОВНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ


**6.1. Соотношения размеров условных обозначений в зависимости от постоянной величины  $v$  должны соответствовать приведенным ниже.**

Величина  $v$  должна выбираться из ряда значений, кратных 5 мм, и быть постоянной для данной схемы.


### Усилитель операционный




### Усилитель суммирующий




### Усилитель интегрирующий




### Усилитель дифференцирующий




### Усилитель операционный с дифференциальным входом




### Нелинейный блок




### Нелинейный блок без собственного выходного усилителя




### Схема ограничения




### Блок постоянного коэффициента




### Блок переменного коэффициента



### Элемент перемножения следящей системы



Ключ



Компаратор

